

# WELDPLAST S6



La extrusora manual WELDPLAST S4, con su motor generador de aire de precalentamiento libre de mantenimiento, es la mejor de su clase. Gracias a su potente sistema de accionamiento, se consigue un rendimiento de 4 kg/h.

- Rendimiento garantizado de 6 kg/h
- Gran potencia de precalentamiento
- Mango de volante regulable
- Soplante de aire caliente libre de mantenimiento
- Pantalla multifuncional

## OOO Datos Técnicos:

| Datos técnicos  |      |                 |
|---|------|-----------------|
| Tensión   | V~   | 230             |
| Potencia  | W    | 4600            |
| Material  |      | PE / PP         |
| Hilo de soldadura   | mm   | Ø 4 o Ø 5       |
| Rendimiento   | kg/h | 3.9 – 6.0       |
| Dimensiones (L × An × Al)   | mm   | 821 × 116 × 240 |
| Peso  | kg   | 14              |
| Símbolo de conformidad  |      | CE              |
| Clase de protección I   |      | ⊕               |
| <b>Nº artículo:</b>   |      |                 |
| 134.318 Extrusora manual WELDPLAST S6, 230 V / 4600 W, con enchufe industrial CEE 32A |      |                 |
| <b>Envío:</b> WELDPLAST S6, patín de soldadura a solape, caja de transporte.          |      |                 |

Nº artículo: 134.318 Extrusora manual WELDPLAST S6, 230 V / 4600 W, con enchufe industrial CEE 32A  
Envío: WELDPLAST S6, patín de soldadura a solape, caja de transporte.